

Tandlæge Lisbet Schrøder
Valby Langgade 185 1. tv.
2500 Valby
Att.: Lisbet Schrøder

Rapportnr.: AR-19-CA-00903130-01
Batchnr.: EUDKVE-00903130
Kundenr.: CA0012269
Modt. dato: 03.12.2019

Analyserapport

Prøvested: Drikkevand - / 4101123501
Udtagningsadresse: Valby Langgade 185, 1. tv, 2500 Valby
Prøvetype: Vand fra dentalunits - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 03.12.2019 kl. 07:58
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S M4P
Analyseperiode: 03.12.2019 - 06.12.2019

Prøvemærke: klinik nr 1

Lab prøvenr:	80770241	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	⊘ Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80759702				*		
Mikrobiologi							
Kimtal ved 37°C	150	CFU/ml		500	1	ISO 6222:1999	0.15 ^{o)}
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS 2451-12, DS/EN ISO 19458	A
Udtagningsenhed	Urenser					*	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Kimtal ved 37°C: Resultatet overholder kravværdien på 500 CFU/ml - NIR Tandklinikker - Central Enhed for Infektionshygiejne - 2. udgave 2019.

06.12.2019

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⊘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

^{o)}: Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): NIR Tandklinikker - Central Enhed for Infektionshygiejne - 2. udgave 2019

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.